

Толстовка. Рекомендуемые места пришива элементов кастомизации (бирок, лейблов, шевронов и т.д.).

1. Грудь, спина, капюшон: без ограничений.

2. Карман: пришив только с перегибом через край.

3. Манжеты на рукавах, низ (резинка):

– рекомендуется пришив лейбла петелькой через край;


– если пришив стандартный, то размер лейбла не более 3 см по высоте.

4. Цвет ниток подбирается под цвет изделия-носителя или лейбла на усмотрение производства.

5. Нестандартный пришив и индивидуальный цвет ниток для пришива — только по согласованию с производством, до постановки заказа в работу.

Типы пришива:


1. Стандартный пришив поверх изделия по коротким сторонам.



2. Пришив петелькой через край.



3. Пришив петелькой в сложенном виде.



4. Пришив по 2 или 4 точкам.

